


## Levigatura a secco a macchina



**21160** Peso aggiuntivo  
1,9 kg



**24758** Lastra  
pavimento 5 kg



**20052** Monomatic I



**22204** Pad spazzola  
nero 43 cm



**22409** Foglio  
abrasivo n. 40



**22401** Foglio abrasivo  
n. 16



**82690** Maschera  
protettiva FFP2



**21026** Unità di  
aspirazione compl.



**21025** Anello di  
aspirazione



## Descrizione

**Definizione/obiettivo** Rimuovere dai pavimenti lo **sporco aderente**, il trattamento protettivo o le alterazioni delle superfici con l'abrasivo e la macchina monospazzola **LS**. Adatto per pavimenti lisci.  
**Avvertenza: nella maggior parte dei casi viene rimosso anche del materiale di rivestimento.**

### Operazioni preliminari



A seconda della superficie da pulire (tipo/metri quadrati) e dello sporco, scegliere i prodotti adatti.

Controllare, equipaggiare e predisporre la macchina e gli accessori come da istruzioni per l'uso.

Montare l'unità di aspirazione e l'anello di aspirazione sulla macchina monospazzola.

Posizionare il segnale di avvertenza.



Se necessario, coprire le superfici da proteggere (ad es. battiscopa).



Rimuovere lo sporco non aderente (pulizia cattura polvere o aspirazione).

### Operazioni principali

Eseguire dapprima la levigatura a secco lungo i bordi.

Applicare l'abrasivo con il disco supporto per pad LS alla macchina monospazzola LS.

Regolare il timone all'altezza corretta.

Accendere la macchina. L'attacco si deve inserire producendo il rumore di uno scatto.



Eseguire la levigatura a secco del pavimento con la macchina monospazzola LS e l'abrasivo procedendo in strisce leggermente sovrappoventisi, cambiando trasversalmente direzione ogni 2-3 strisce (metodo dell'imbianchino).

Girare o sostituire al momento opportuno l'abrasivo sporco, dopodiché proseguire con la fase 2 delle operazioni principali, fino a completare la levigatura dell'intera superficie.



Rimuovere lo sporco non aderente (pulizia cattura polvere o aspirazione).



Eseguire il controllo visivo.

### Operazioni conclusive

Controllare il livello di riempimento del sacchetto filtro dell'unità di aspirazione; se il sacchetto è pieno, sostituirlo.

Controllare l'eventuale presenza di danni al cavo, pulirlo e avvolgerlo realizzando spire non strette in direzione della spina.

Rimuovere il materiale utilizzato come copertura.

Rimuovere il segnale di avvertenza.

Pulire l'abrasivo usato con l'aspiratore o, se necessario, smaltirlo.

Smaltire i rifiuti.

Pulire il materiale utilizzato per la pulizia e, se necessario, sostituirlo

- Nota**
- Indossare i dispositivi di protezione individuale (DPI) necessari in base alle disposizioni aziendali, alla scheda dati di sicurezza o alle istruzioni per l'uso.
  - Verificare sempre preliminarmente quale prodotto soddisfa i requisiti richiesti (vedere le istruzioni Wetrok per la pulizia e la cura).
  - Wetrok AG declina ogni responsabilità per eventuali danni derivanti da un utilizzo improprio o dalla scelta errata di prodotti.