





Fremdkörper im Auge

Augenschutz immer tragen, wenn die Gefahr besteht, dass Kleinteile in die Augen gelangen können.

Augenschutz muss die Augen gut umschliessen.



Handschnittverletzungen

Schnittschutz-Handschuhe unbedingt tragen – auch im Zweifelsfall.

Schnittschutz-Handschuhe müssen passen und für den Einsatzzweck geeignet sein.



Stolperunfall

Verkehrswege festlegen sowie korrekt und gut erkennbar markieren.

Verkehrswege frei und sauber halten.



Sturzunfall

Boden trocken halten.

**Nasse und rutschige Stellen mit
Warnständern kennzeichnen.**



Absturz ab Leiter

Keine defekten Leitern verwenden.

Leitern nur auf ebenen und widerstandsfähigen Unterlagen aufstellen.



Elektromobilität

Nur spezifisch ausgebildete Fachpersonen erstellen die Spannungsfreiheit.

Arbeiten an Hochvolt-Anlagen dürfen nur bei Spannungsfreiheit ausgeführt werden.



Probefahrt 2-Rad

Bei Probefahrten muss die richtige Ausrüstung getragen werden: Motorradbekleidung, Stiefel, Helm und Handschuhe.

Verkehrsregeln und Höchstgeschwindigkeiten müssen unbedingt eingehalten werden.



Gesundheitsschutz Ergonomie

Für das Heben und Tragen von schweren Lasten geeignete Hilfsmittel benützen.

Bei der Arbeit auf die korrekte Körperhaltung achten.



Gesundheitsschutz Hauterkrankungen

Geeignete PSA-Handschuhe in der richtigen Grösse verwenden.

Verschmutzte Hautstellen mit hautschonenden Produkten reinigen.



Lagerung von brennbaren Stoffen

**Stoffe in Originalbehältern aufbewahren –
nie in Lebensmittelgebinden.**

**Handschuhe, Schutzbrille und Schutz-
bekleidung tragen.**


**Kleine Mengen in nicht brennbaren
Schränken aufbewahren.**



Arbeiten mit isocyanathaltigen Produkten

**Isocyanathaltige Produkte erkennen –
Hinweise auf Etikette und Sicherheitsdaten-
blatt beachten.**

Persönliche Schutzmassnahmen anwenden.



Abgase aus Verbrennungsmotoren

Absaugung einschalten und korrekt verwenden.

Motor so wenig wie möglich laufen lassen.