

Levigatura a umido con macchina



21176 Serbatoio per l'acqua 14 l



21160 Peso aggiuntivo 1,9 kg



24758 Lastra pavimento 5 kg



20052 Monomatic I



22204 Pad spazzola nero 43 cm



21112 Disco supporto per pad LS 43 cm



22417 Mesh abrasivo n. 150





Descrizione

Definizione/obiettivo

Rimuovere dai pavimenti lo **sporco aderente**, il trattamento protettivo o le alterazioni delle superfici con l'abrasivo e la macchina monospazzola **LS**. **Adatto** per pavimenti lisci resistenti all'acqua.

Avvertenza: **nella maggior parte dei casi viene rimosso anche del materiale di rivestimento.**

Operazioni preliminari



A seconda della superficie da pulire (tipo/metri quadrati) e dello sporco, scegliere i prodotti adatti.

Controllare, equipaggiare e predisporre la macchina e gli accessori come da istruzioni per l'uso.

Montare il serbatoio dell'acqua sulla macchina.

Riempire il serbatoio dell'acqua.

Posizionare il segnale di avvertenza.



Se necessario, coprire le superfici da proteggere (ad es. battiscopa).



Rimuovere lo sporco non aderente (pulizia cattura polvere o aspirazione).

Operazioni principali

Eseguire dapprima la levigatura a umido a mano o con macchina lungo i bordi.

Applicare l'abrasivo con il disco supporto per pad LS alla macchina monospazzola LS.

Regolare il timone all'altezza corretta.

Accendere la macchina. L'attacco si deve inserire producendo il rumore di uno scatto.



Con la macchina monospazzola LS e l'abrasivo eseguire la levigatura a umido, con aggiunta di acqua, del pavimento procedendo con movimenti circolari in strisce sovrappoventisi, e cambiando trasversalmente direzione ogni 2-3 strisce (metodo dell'imbianchino).

Girare o sostituire al momento opportuno l'abrasivo sporco, dopodiché proseguire con la fase 2 delle operazioni principali, fino a completare la levigatura dell'intera superficie.

Aspirare l'acqua sporca con un aspiratore per liquidi o con una macchina lavasciuga.



Eseguire il controllo visivo.

Operazioni conclusive

Svuotare e sciacquare il serbatoio dell'acqua.

Controllare l'eventuale presenza di danni al cavo, pulirlo e avvolgerlo realizzando spire non strette in direzione della spina.

Rimuovere il segnale di avvertenza non appena il pavimento è asciutto.

Sciacquare l'abrasivo usato o, se necessario, smaltirlo.

Smaltire i rifiuti.

Pulire il materiale utilizzato per la pulizia e, se necessario, sostituirlo.

Nota

- Indossare i dispositivi di protezione individuale (DPI) necessari in base alle disposizioni aziendali, alla scheda dati di sicurezza o alle istruzioni per l'uso.
- Verificare sempre preliminarmente quale prodotto soddisfa i requisiti richiesti (vedere le istruzioni Wetrok per la pulizia e la cura).
- Wetrok AG declina ogni responsabilità per eventuali danni derivanti da un utilizzo improprio o dalla scelta errata di prodotti.